

施設名		西秋川衛生組合第1御前石最終処分場												令和2年度 維持管理状況報告書(最終処分場)		
施設住所		あきる野市網代483														
項目		内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
埋め立てた廃棄物	一般廃棄物 (ton)	平成13年3月28日埋立完了														
	合計															
擁壁の点検	点検を行った年月日	4月10日	5月8日	6月5日	7月10日	8月7日	9月4日	10月9日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日			
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	遮水効果低下するおそれ認められた場合の措置															
	措置の内容															
遮水工の点検	平成13年3月28日埋立完了															
周縁地下水の水質検査結果 (上流・下流)	採取した場所	別紙ファイルのとおり														
	採取した年月日															
	結果の得られた年月日															
	水質検査結果															
周縁地下水のダイオキシン類検査結果	採取した場所	別紙ファイルのとおり														
	採取した年月日															
	結果の得られた年月日															
	水質検査結果															
水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた年月日															
	措置の内容															
放流水の水質検査結果	採取した場所	西秋川衛生組合第2御前石最終処分場維持管理状況報告書参照														
	採取した年月日															
	結果の得られた年月日															
	水質検査結果															
放流水のダイオキシン類検査結果	採取した場所	西秋川衛生組合第2御前石最終処分場維持管理状況報告書参照														
	採取した年月日															
	結果の得られた年月日															
	水質検査結果															
水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた年月日															
	措置の内容															
防災調整池・浸出水調整槽の点検	点検を行った年月日	西秋川衛生組合第2御前石最終処分場維持管理状況報告書参照														
	点検の結果															
	点検を行った結果、損壊するおそれ認められた場合の措置															
	措置の内容															
浸出水処理設備の点検	点検を行った年月日	西秋川衛生組合第2御前石最終処分場維持管理状況報告書参照														
	点検の結果															
	点検を行った結果、浸出水処理設備の機能に異常が認められた場合の措置															
	措置の内容															
導水管等の防凍のための措置の点検	点検を行った年月日										12月4日	1月8日	2月5日	3月5日		
	点検の結果										異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	点検を行った結果、防凍のための措置の状況に異常が認められた場合の措置															
	措置の内容															
残余の埋立容量の測定	平成13年3月28日埋立完了															