

| 施設名 | | 西秋川衛生組合第1御前石最終処分場 | | | | | | | | | | | 令和5年度 維持管理状況報告書(最終処分場) | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|------|--|
| 施設住所 | | あきる野市網代483 | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | 内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 埋め立てた廃棄物 | 一般廃棄物 (ton) | 平成13年3月28日埋立完了 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 擁壁の点検 | 点検を行った年月日 | 4月4日 | 5月9日 | 6月6日 | 7月4日 | 8月8日 | 9月5日 | 10月3日 | 11月7日 | 12月5日 | 1月11日 | 2月14日 | 3月5日 | | |
| | 点検の結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | |
| | 遮水効果低下するおそれが認められた場合の措置 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 措置の内容 | | | | | | | | | | | | | | |
| 遮水工の点検 | 遮水効果低下するおそれが認められた場合の措置 | 平成13年3月28日埋立完了 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 周縁地下水の水質検査結果 (上流・下流) | 採取した場所 | 別紙ファイルのとおり | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取した年月日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 結果の得られた年月日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水質検査結果 | | | | | | | | | | | | | | |
| 周縁地下水のダイオキシン類検査結果 | 採取した場所 | 別紙ファイルのとおり | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取した年月日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 結果の得られた年月日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水質検査結果 | | | | | | | | | | | | | | |
| 水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合に講じた措置 | 措置を講じた年月日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 措置の内容 | | | | | | | | | | | | | | |
| 放流水の水質検査結果 | 採取した場所 | 西秋川衛生組合第2御前石最終処分場維持管理状況報告書参照 | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取した年月日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 結果の得られた年月日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水質検査結果 | | | | | | | | | | | | | | |
| 放流水のダイオキシン類検査結果 | 採取した場所 | 西秋川衛生組合第2御前石最終処分場維持管理状況報告書参照 | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取した年月日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 結果の得られた年月日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水質検査結果 | | | | | | | | | | | | | | |
| 水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合に講じた措置 | 措置を講じた年月日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 措置の内容 | | | | | | | | | | | | | | |
| 防災調整池・浸出水調整槽の点検 | 点検を行った年月日 | 西秋川衛生組合第2御前石最終処分場維持管理状況報告書参照 | | | | | | | | | | | | | |
| | 点検の結果 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点検を行った結果、損壊するおそれが認められた場合の措置 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 措置の内容 | | | | | | | | | | | | | | |
| 浸出水処理設備の点検 | 点検を行った年月日 | 西秋川衛生組合第2御前石最終処分場維持管理状況報告書参照 | | | | | | | | | | | | | |
| | 点検の結果 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点検を行った結果、浸出水処理設備の機能に異常が認められた場合の措置 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 措置の内容 | | | | | | | | | | | | | | |
| 導水管等の防凍のための措置の点検 | 点検を行った年月日 | | | | | | | | | | 12月6日 | 1月11日 | 2月14日 | 3月5日 | |
| | 点検の結果 | | | | | | | | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| | 点検を行った結果、防凍のための措置の状況に異常が認められた場合の措置 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 措置の内容 | | | | | | | | | | | | | | |
| 残余の埋立容量の測定 | 平成13年3月28日埋立完了 | | | | | | | | | | | | | | |