

施設名		西秋川衛生組合第1御前石最終処分場												平成24年度維持管理状況報告書(最終処分場)	
施設住所		あきる野市網代483													
項目	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
埋め立てた廃棄物	一般廃棄物 (ton)	平成13年3月28日埋立完了													
	合計														
擁壁の点検	点検を行った年月日	4月6日	5月11日	6月8日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月8日	3月8日		
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
遮水効果低下するおそれ が認められた場合の 措置	措置を講じた年月日														
	措置の内容														
遮水工の点検	平成13年3月28日埋立完了														
周縁地下水の 水質検査結果 (上流・下流)	採取した場所	別紙ファイルのとおり													
	採取した年月日														
	結果の得られた年月日														
	水質検査結果														
周縁地下水の ダイオキシン類検査結 果	採取した場所	別紙ファイルのとおり													
	採取した年月日														
	結果の得られた年月日														
	水質検査結果														
水質検査の結果、水質 の悪化が認められた場 合に講じた措置	措置を講じた年月日														
	措置の内容														
放流水の 水質検査結果	採取した場所	西秋川衛生組合第2御前石最終処分場維持管理状況報告書参照													
	採取した年月日														
	結果の得られた年月日														
	水質検査結果														
放流水の ダイオキシン類検査結 果	採取した場所	西秋川衛生組合第2御前石最終処分場維持管理状況報告書参照													
	採取した年月日														
	結果の得られた年月日														
	水質検査結果														
水質検査の結果、水質 の悪化が認められた場 合に講じた措置	措置を講じた年月日														
	措置の内容														
防災調整池・浸出水調整 槽の点検	点検を行った年月日	西秋川衛生組合第2御前石最終処分場維持管理状況報告書参照													
	点検の結果														
	点検を行った結果、損壊 するおそれが認められ た場合の措置														
	措置の内容														
浸出水処理設備の点検	点検を行った年月日	西秋川衛生組合第2御前石最終処分場維持管理状況報告書参照													
	点検の結果														
	点検を行った結果、浸出水 処理設備の機能に異常が 認められた場合の措置														
	措置の内容														
導水管等の防凍のための 措置の点検	点検を行った年月日										12月7日	1月11日	2月8日	3月8日	
	点検の結果										異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	点検を行った結果、防凍の ための措置の状況に異常 が認められた場合の措置														
	措置の内容														
残余の埋立容量の測定	平成13年3月28日埋立完了														