施設名	西秋川衛生組合第2御前石最終処分場
施設住所	あきる野市網代483

平成25年度維持管理状況報告書（最終処分場）

項　目		内　容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物	一般廃棄物（ton）	焼却灰	336.24	357.20	262.60	372.92	327.11	287.79	283.58	333.34	268.11	142.57	50.57	
		不燃物	32.23	38.81	30.00	28.47	27.30	28.16	28.03	27.90	38.76	0	0	
	合計		368.47	396.01	292.60	401.39	354.41	315.95	311.61	361.24	306.87	142.57	50.57	
擁壁の点検		点検を行った年月日	4月12日	5月10日	6月7日	7月5日	8月9日	9月6日	10月4日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	遮水効果低下するおそれが認められた場合の措置	措置を講じた年月日												
		措置の内容												
遮水工の点検		点検を行った年月日	4月12日	5月10日	6月7日	7月5日	8月9日	9月6日	10月4日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	遮水効果低下するおそれが認められた場合の措置	措置を講じた年月日												
		措置の内容												
周縁地下水の水質検査結果（上流・下流）		採取した場所	別紙ファイルのとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
	周縁地下水のダイオキシン類検査結果	採取した場所	別紙ファイルのとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
	水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた年月日												
		措置の内容												
放流水の水質検査結果（第1処分場含む）		採取した場所	別紙ファイルのとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
	放流水のダイオキシン類検査結果	採取した場所	別紙ファイルのとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
	水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた年月日												
		措置の内容												
防災調整池・浸出水調整槽の点検		点検を行った年月日	4月12日	5月10日	6月7日	7月5日	8月9日	9月6日	10月4日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	点検を行った結果、損壊するおそれが認められた場合の措置	措置を講じた年月日												
		措置の内容												
浸出水処理設備の点検		点検を行った年月日		5月10日			8月9日			11月8日				
		点検の結果		異常なし			異常なし			異常なし				
	点検を行った結果、浸出水処理設備の機能に異常が認められた場合の措置	措置を講じた年月日												
		措置の内容												
導水管等の防凍のための措置の点検		点検を行った年月日									12月6日	1月10日	2月7日	
		点検の結果									異常なし	異常なし	異常なし	
	点検を行った結果、防凍のための措置の状況に異常が認められた場合の措置	措置を講じた年月日												
		措置の内容												
残余の埋立容量の測定		測定を行った年月日												
		残余容量（m^3）												