施設名	西秋川衛生組合第2御前石最終処分場	平成26度維持管理状況報告書(最終処分場)
施設住所	あきる野市網代483	

項目		内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物	一般廃棄物(ton)	溶融飛灰	219.44	181.86	69.05	171.09	135.48	56.44	185.96	122.92	69.06	96.22	145.03	68.51
		不燃物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計		219.44	181.86	69.05	171.09	135.48	56.44	185.96	122.92	69.06	96.22	145.03	68.51
擁壁の点検		点検を行った年月日	4月11日	5月9日	6月6日	7月4日	8月8日	9月5日	10月10日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	遮水効果低下するおそれが認められた場合の措置	措置を講じた年月日												
		措置の内容												
遮水工の点検		点検を行った年月日	3月7日	5月9日	6月6日	7月4日	8月8日	9月5日	10月10日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日
		点検の結果	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	遮水効果低下するおそれが認められた場合の措置	措置を講じた年月日	3月12日											
		措置の内容	充填材注入											
周縁地下水の水質検査結果(上流・下流)		採取した場所	別紙ファイルのとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
	周縁地下水のダイオキシン類検査結果	採取した場所	別紙ファイルのとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
	水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた年月日												
		措置の内容												
放流水の水質検査結果(第1処分場含む)		採取した場所	別紙ファイルのとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
	放流水のダイオキシン類検査結果	採取した場所	別紙ファイルのとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
	水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた年月日												
		措置の内容												
防災調整池・浸出水調整槽の点検		点検を行った年月日	4月11日	5月9日	6月6日	7月4日	8月8日	9月5日	10月10日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	点検を行った結果、損壊するおそれが認められた場合の措置	措置を講じた年月日												
		措置の内容												
浸出水処理設備の点検		点検を行った年月日		5月9日			8月8日			11月7日			2月6日	
		点検の結果		異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	
	点検を行った結果、浸出水処理設備の機能に異常が認められた場合の措置	措置を講じた年月日												
		措置の内容												
導水管等の防凍のための措置の点検		点検を行った年月日									12月5日	1月9日	2月6日	3月6日
		点検の結果									異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	点検を行った結果、防凍のための措置の状況に異常が認められた場合の措置	措置を講じた年月日												
		措置の内容												
残余の埋立容量の測定		測定を行った年月日												3月19日
		残余容量(m^3)												28,141