| 施設名 | 西秋川衛生組合第2御前石最終処分場 | 平成27度維持管理状況報告書（最終処分場） |
|---|---|---|
| 施設住所 | あきる野市網代483 | |

| 項目 | | 内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋め立てた廃棄物 | 一般廃棄物（ton） | 溶融飛灰 | 82.17 | 182.21 | 157.49 | 69.09 | 139.81 | 116.56 | 112.28 | 84.17 | 158.49 | 62.82 | 142.7 | 108.22 |
| | | 不燃物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 82.17 | 182.21 | 157.49 | 69.09 | 139.81 | 116.56 | 112.28 | 84.17 | 158.49 | 62.82 | 142.7 | 108.22 |
| 擁壁の点検 | | 点検を行った年月日 | 4月10日 | 5月8日 | 6月5日 | 7月3日 | 8月7日 | 9月4日 | 10月9日 | 11月6日 | 12月4日 | 1月8日 | 2月5日 | 3月4日 |
| | | 点検の結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 遮水効果低下するおそれが認められた場合の措置 | 措置を講じた年月日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 措置の内容 | | | | | | | | | | | | |
| 遮水工の点検 | | 点検を行った年月日 | 4月10日 | 5月8日 | 6月5日 | 7月3日 | 8月7日 | 9月4日 | 10月9日 | 11月6日 | 12月4日 | 1月8日 | 2月5日 | 3月4日 |
| | | 点検の結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 遮水効果低下するおそれが認められた場合の措置 | 措置を講じた年月日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 措置の内容 | | | | | | | | | | | | |
| 周縁地下水の水質検査結果（上流・下流） | | 採取した場所 | 別紙ファイルのとおり | | | | | | | | | | | |
| | | 採取した年月日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 結果の得られた年月日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 水質検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| | 周縁地下水のダイオキシン類検査結果 | 採取した場所 | 別紙ファイルのとおり | | | | | | | | | | | |
| | | 採取した年月日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 結果の得られた年月日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 水質検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| | 水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合に講じた措置 | 措置を講じた年月日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 措置の内容 | | | | | | | | | | | | |
| 放流水の水質検査結果（第1処分場含む） | | 採取した場所 | 別紙ファイルのとおり | | | | | | | | | | | |
| | | 採取した年月日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 結果の得られた年月日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 水質検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| | 放流水のダイオキシン類検査結果 | 採取した場所 | 別紙ファイルのとおり | | | | | | | | | | | |
| | | 採取した年月日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 結果の得られた年月日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 水質検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| | 水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合に講じた措置 | 措置を講じた年月日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 措置の内容 | | | | | | | | | | | | |
| 防災調整池・浸出水調整槽の点検 | | 点検を行った年月日 | 4月10日 | 5月8日 | 6月5日 | 7月3日 | 8月7日 | 9月4日 | 10月9日 | 11月6日 | 12月4日 | 1月8日 | 2月5日 | 3月4日 |
| | | 点検の結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 点検を行った結果、損壊するおそれが認められた場合の措置 | 措置を講じた年月日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 措置の内容 | | | | | | | | | | | | |
| 浸出水処理設備の点検 | | 点検を行った年月日 | | 5月8日 | | | 8月7日 | | | 11月6日 | | | 2月5日 | |
| | | 点検の結果 | | 異常なし | | | 異常なし | | | 異常なし | | | 異常なし | |
| | 点検を行った結果、浸出水処理設備の機能に異常が認められた場合の措置 | 措置を講じた年月日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 措置の内容 | | | | | | | | | | | | |
| 導水管等の防凍のための措置の点検 | | 点検を行った年月日 | | | | | | | | | 12月4日 | 1月8日 | 2月5日 | 3月4日 |
| | | 点検の結果 | | | | | | | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 点検を行った結果、防凍のための措置の状況に異常が認められた場合の措置 | 措置を講じた年月日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 措置の内容 | | | | | | | | | | | | |
| 残余の埋立容量の測定 | | 測定を行った年月日 | | | | | | | | | | | | 3月16日 |
| | | 残余容量（$m^3$） | | | | | | | | | | | | 28,141 |